

## 3802 HSS

Lama per seghette a macchina in acciaio super rapido adatte per il taglio di quasi tutti i materiali.

Come regola generale, per la scelta della corretta dentatura, quindi per una resa ottimale della lama, almeno tre denti per volta dovrebbero essere sempre in presa nel materiale.



FERRO	ACCIAI AL CARBONIO	ACCIAI PER UTENSILI	ACCIAI ALTOLEGATI	ACCIAI SUPER RAPIDI	ACCIAI INOX	DUPLEX E SUPERLEGHE	LEGHE DI TITANIO	INCONEL E LEGHE BASE NICHEL	BARRE TEMPRATE	GHISA	METALLI NON FERROSI	TUBI E PROFILATI
-------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------------------	----------------	-------	---------------------	------------------

OTTIMALE

BUONO

IDONEO

Dimensioni lame	DENTATURE DISPONIBILI						
	L x H x Sp.	3	4	6	8	10	14
300-25-1,25				●		●	●
300-32-1,60				●		●	
350-25-1,25				●		●	●
350-32-1,60			●	●	●	●	●
400-25-1,25				●		●	●
400-32-1,60				●	●	●	●
400-38-2,00			●	●		●	
425-32-1,60				●		●	
450-32-1,60			●	●		●	●
450-38-2,00			●	●	●	●	
475-38-2,00					●		
500-38-2,00			●	●	●	●	
500-45-2,25						●	
500-50-2,50			●	●		●	
525-38-2,00				●	●	●	
550-38-2,00				●			
550-50-2,50			●	●	●	●	
575-50-2,50			●	●			
600-50-2,50			●	●	●		
650-50-2,50			●	●			
700-50-2,50		●	●	●			
750-50-2,50			●	●			